ROYAL ENFIELD	TECHNISCHE INFORMATION		
	TIN_2024_RE_07_12	Version:	01
		Datum:	24.04.2024

Sehr geehrte Royal Enfield-Partner,

wir möchten Sie darüber informieren, dass wir auf Grund der laufenden Anpassung unserer Qualitätsstandards in der Produktion sowie der Fahrzeug- und Motorenassemblierung in Zukunft auf die Überprüfung des Ventilspiels beim ersten planmäßigen Service verzichten werden.

<u>Die Änderung im Einzelnen</u>
Betroffene Fahrzeuge: sämtliche EURO 5 Modelle
Überarbeiteter Wartungsplan: Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel eines überarbeiteten Wartungsplan.

Wartungsplan ALT am Beispiel der Classic 350

Nr.	Bauteil	Wartungsarbeiten										
	Km (x1.000)	0,5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	Monate	1,5	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
1	Motoröl (Füllstand prüfen/wechseln) (#)	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
		Füllstand alle 1.000 km oder früher prüfen und bei Bedarf nachfüllen.										
2	Motorölfiltereinsatz (#)	R		R		R		R		R		R
3	Motorölsieb (links am Kurbelgehäuse)	C		C		C		C		C		C
4	Ein- und Auslassventilspiel (**)	I&A		I&A		I&A		I&A		I&A		I&A

Wartungsplan NEU am Beispiel der Classic 350

Nr.	Bauteil	Wartungsarbeiten										
	Km (x1.000)	0,5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	Monate	1,5	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
1	Motoröl (Füllstand prüfen/wechseln) (#)	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
		Füllstand alle 1.000 km oder früher prüfen und bei Bedarf nachfüllen.										
2	Motorölfiltereinsatz (#)	R		R		R		R		R		R
3	Motorölsieb (links am Kurbelgehäuse)	C		C		C		C		C		C
4	Ein- und Auslassventilspiel (**)			I&A		I&A		I&A		I&A		I&A

<u>Hinsichtlich der Bedienungsanleitungen</u>

Gedruckte Bedienungsanleitungen: Vorhandene Handbücher aus dem Lagerbestand von Royal Enfield werden weiterhin geliefert, bis die Bestände aufgebraucht sind. Neue Drucke werden den überarbeiteten Wartungsplan enthalten.

Digitale Bedienungsanleitungen auf der Website: Die Bedienungsanleitungen auf der Website von Royal Enfield werden bis Ende Mai 2024 den überarbeiteten Wartungsplan enthalten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Mitarbeit.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team der KSR Group

Betroffene VIN:	/	Erstellt von:	Technische Dokumentation
Betroffene Modelle:	/	Kontrolliert von:	Technische Leitung

ÄNDERUNG DES WARTUNGSPLANS: VENTILSPIEL